



PRIUM-4

Mise à jour de maintenance IKR

INFORMATION

9 février 2021

Cher Utilisateur,

Si vous utilisez un **PRIUM-4** dont le numéro de série est compris entre ***HC80000000** et ***HC80013200**, votre terminal est concerné par une mise à jour de paramètres de sécurité afin de garantir sa continuité de fonctionnement en toute sécurité.

Pour cela nous avons développé un outil de mise à jour qui doit être exécuté durant le premier trimestre 2021 directement depuis votre terminal et votre poste de travail en suivant la procédure décrite sur le [site Olaqin](#) (à la rubrique *Evolutions et support / Mises à jour logicielles / PRIUM-4 – Maintenance constructeur IKR*).

Si votre **PRIUM-4** est sous contrat de service de télémise à jour, vous n'avez pas besoin d'intervenir, nous réalisons cette maintenance technique à distance, de manière automatique et sans intervention sur le terminal.

Les équipes d'Olaqin sont à votre disposition par email à l'adresse service-client@olaqin.fr pour accompagner cette maintenance constructeur.

En vous remerciant de votre confiance.

L'équipe Support Olaqin.

Acteur essentiel des innovations e-santé